

공기중 석면농도 분석결과

의뢰자	주식회사 친환경솔루션	의뢰항목	작업 후 석면농도 측정
공사명	시흥계수초등학교 석면해체제거공사	시료채취일	2019년 12월 21일 (토)

시료번호	시료위치		유량 (L/min)	채취시간 (min)	채취유량 (L)	공기중농도 (개/cc)	평가
1	본관동	2층	10.19	100	1019	0.0024	노출기준미만
2		2층	10.21	100	1021	0.0029	노출기준미만
3		2층	10.19	100	1019	0.0026	노출기준미만
4		2층	10.23	100	1023	0.0029	노출기준미만
5		2층	10.30	100	1030	0.0024	노출기준미만
6		2층	10.14	100	1014	0.0022	노출기준미만
7		2층	10.15	100	1015	0.0027	노출기준미만

-보양상태 및 잔재물 확인 후 측정

※ 석면배출허용기준 : 0.01 개/cc

※ 분석방법 : 위상차현미경(PCM)방법

※ 본 분석결과서는 건축자재의 성분 증명 및 법적용도로 사용할 수 없으므로 본사의 허가 없이 재발행 될 수 없습니다.

※ 본 시료는 별도의 요청이 없을 시 결과 발송 후 30일 후에 폐기처분 됩니다.