

별첨1. 측정결과

측정일시	2019년 12 월 21일 (토)	날 씨	맑음		
시료번호	측정위치	유량 (L/min)	채취시간 (min)	공기중농도 (개/cc)	평가
A-1	부지경계1	10.17	240	0.0024	미만
A-2	부지경계2	10.22	240	0.0028	미만
A-3	부지경계3	10.15	240	0.0029	미만
A-4	부지경계4	10.27	240	0.0030	미만
A-5	작업장주변(실내)	10.15	120	0.0018	미만
A-6	위생설비입구	10.27	40	0.0048	미만
A-7	음압기배출구1	10.18	40	0.0054	미만
A-8	음압기배출구2	10.25	40	0.0060	미만
A-9	음압기배출구3	10.17	40	0.0036	미만
A-10	음압기배출구4	10.17	40	0.0030	미만
A-11	음압기배출구5	10.10	40	0.0042	미만
A-12	음압기배출구6	10.28	40	0.0060	미만
A-13	음압기배출구7	10.23	40	0.0042	미만
A-14	폐기물반출구	10.24	40	0.0048	미만
A-15	폐기물보관지점	10.19	40	0.0048	미만

※ 석면배출허용기준 : 0.01 개/cc

※ 분석방법 : 위상차현미경(PCM)방법

※ 본 분석결과서는 건축자재의 성분 증명 및 법적용도로 사용할 수 없으므로 본사의 허가 없이 재발행 될 수 없습니다.

※ 본 시료는 별도의 요청이 없을 시 결과 발송 후 30일 후에 폐기처분 됩니다.