

## 별첨1. 측정결과

측정일시	2019년 12월 22일 (일)	날 씨	맑음		
시료 번호	측정위치	유량 (L/min)	채취시간 (min)	공기중농도 (개/cc)	평가
A-1	부지경계1	10.25	240	0.0028	미만
A-2	부지경계2	10.15	240	0.0025	미만
A-3	부지경계3	10.17	240	0.0026	미만
A-4	부지경계4	10.24	240	0.0028	미만
A-5	작업장주변(실내)	10.22	120	0.0014	미만
A-6	위생설비입구	10.28	40	0.0036	미만
A-7	음압기배출구1	10.16	40	0.0054	미만
A-8	음압기배출구2	10.25	40	0.0048	미만
A-9	음압기배출구3	10.19	40	0.0048	미만
A-10	폐기물보관지점(본관동2층)	10.21	40	0.0036	미만
A-11	폐기물반출구	10.26	40	0.0060	미만
A-12	폐기물보관지점(실외)1	10.22	40	0.0054	미만
A-13	폐기물보관지점(실외)2	10.16	40	0.0060	미만

※ 석면배출허용기준 : 0.01 개/cc

※ 분석방법 : 위상차현미경(PCM)방법

※ 본 분석결과서는 건축자재의 성분 증명 및 법적용도로 사용할 수 없으므로 본사의 허가 없이 재발행 될 수 없습니다.

※ 본 시료는 별도의 요청이 없을 시 결과 발송 후 30일 후에 폐기처분 됩니다.