

## 공기중 석면농도 분석결과

의뢰자	주식회사 친환경솔루션	의뢰항목	작업 후 석면농도 측정
공사명	시흥계수초등학교 석면해체제거공사	시료채취일	2019년 12월 24일 (화)

시료번호	시료위치		유량 (L/min)	채취시간 (min)	채취유량 (L)	공기중농도 (개/cc)	평가
0	본관	-	-	-	-	0	-
B-1		1층	10.20	100	1020	0.0000	노출기준미만
B-2		1층	10.25	100	1025	0.0005	노출기준미만
B-3		1층	10.20	100	1020	0.0000	노출기준미만
B-4		1층	10.35	100	1035	0.0002	노출기준미만
B-5		1층	10.20	100	1020	0.0005	노출기준미만
B-6		1층	10.20	100	1020	0.0007	노출기준미만
B-7		1층	10.16	100	1016	0.0005	노출기준미만
B-8		1층	10.40	100	1040	0.0000	노출기준미만

-보양상태 및 잔재물 확인 후 측정

※ 석면배출허용기준 : 0.01 개/cc

※ 분석방법 : 위상차현미경(PCM)방법

※ 본 분석결과서는 건축자재의 성분 증명 및 법적용도로 사용할 수 없으므로 본사의 허가 없이 재발행 될 수 없습니다.

※ 본 시료는 별도의 요청이 없을 시 결과 발송 후 30일 후에 폐기처분 됩니다.